

LIST OF CULVERTS

Nº	℄ Station	Length	Size	Gauge	Remarks
1	1+04	—	—	—	Pipe is in place. Owner will install 2-D.I. connections
2	11+00	50 Ft.	24"	14	Deliver in 2-25 Ft. Lengths 1-12½" Band Coupler
3	20+52	100 "	30"	14	5-20 " " 4 " " "
4	25+20	123 "	36"	14	5-20 " " 5 " " "
5	33+65	60 "	18"	16	3-20 " " 2 " " "
6	36+80	50 "	24"	14	2-25 " " 1 " " "
7	42+43	50 "	18"	16	2-25 " " 1 " " "
8	51+33	88 "	30"	14	3-20 " " 3 " " "
9	57+69	48 "	18"	16	2-24 " " 1 " " "
10	63+37	92 "	30"	14	4-23 " " 3 " " "
11	65+24	48 "	18"	16	2-24 " " 1 " " "
12	74+00	50 "	18"	16	2-25 " " 1 " " "
13	79+80	45 "	18"	16	1-23 " " 1 " " "

CULVERT NUMBERS SHALL BE MARKED ON TOP SIDE OF EACH PIECE.

F.M. 11872-19

A1 OF A2



LIST OF CULVERTS

...ON	LENGTH	SIZE	GAUGE	REMARKS
	—	—	—	PIPE IS IN PLACE. OWNER WILL INSTALL 2-D-I CONNECTIONS
	50 Ft.	24"	14	DELIVER IN 2-25 Ft. LENGTHS 1-12½" Band Coupler
	100 "	30"	14	5-20 " " 4 " " "
	123 "	36"	14	5-20 " " 5 " " "
	60 "	18"	16	3-20 " " 2 " " "
	50 "	24"	14	2-25 " " 1 " " "
	50 "	18"	16	2-25 " " 1 " " "
	88 "	30"	14	3-20 " " 3 " " "
	48 "	18"	16	2-24 " " 1 " " "
	92 "	30"	14	4-23 " " 3 " " "
	48 "	18"	16	2-24 " " 1 " " "
	50 "	18"	16	2-25 " " 1 " " "
	45 "	18"	16	1-23 " " 1 " " "

...UMBERS SHALL BE MARKED ON TOP SIDE ...ECE.